


# CASONA

## TONALA 20, ROMA NORTE

### DOCUMENTALES FISICOS

#### PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL

| NO. | IDENTIFICADOR                                  | DETALLES                    | IMAGEN DE REFERENCIA  |
|-----|--|-----------------------------|---|
| 1   | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN TONALÁ 20 (PRIMERA)   | AÑO 2014                    |    |
| 2   | TONALA 20 - CARPETA 1/3 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL | ARQ. ADRIANA DIAZ DOMINGUEZ |    |
| 3   | TONALA 20 - CARPETA 2/3 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL | ARQ. ADRIANA DIAZ DOMINGUEZ |    |
| 4   | TONALA 20 - CARPETA 3/3 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL | ARQ. ADRIANA DIAZ DOMINGUEZ |    |
| 5   | TONALA 20 - CARPETA 1/3 COPIAS CERTIFICADAS    | ARQ. ADRIANA DIAZ DOMINGUEZ |   |
| 6   | TONALA 20 - CARPETA 2/3 COPIAS CERTIFICADAS    | ARQ. ADRIANA DIAZ DOMINGUEZ |  |
| 7   | TONALA 20 - CARPETA 3/3 COPIAS CERTIFICADAS    | ARQ. ADRIANA DIAZ DOMINGUEZ |  |
| 8   | AVALÚO OBRAS DE ARTE                           |                             |  |
| 9   | AVALÚO 2019                                    |                             |  |

**ARQUITECTURA E INGENIERIA**

| NO. | IDENTIFICADOR   | DETALLES   | IMAGEN DE REFERENCIA  |
|-----|---|--|---|
| 10  | MODIFICACIÓN DE PROYECTO TNL 20   | ELEVADOR   |    |
| 11  | CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MONUMENTO ARTISTICO                             | CARTAS, MEMORIAS Y PLANOS  |    |
| 12  | CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MONUMENTO ARTISTICO                             | OBSERVACIONES AL PROYECTO (IDENTIFICACIONES, PAGOS, PLANOS, CARTAS Y OFICIOS).   |    |
| 13  | CAV - CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MONUMENTO ARTISTICO UBICADO EN TONALÁ 20 | PLANOS AS BUILT 1/2  |    |
| 14  | CAV - PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CASA TONALÁ 20, COL. ROMA NORTE, D.F.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLANOS AS-BUILT 2/2.</li> <li>2. ACABADOS.</li> <li>3. ACABADOS.</li> <li>4. DESPIECES.</li> <li>5. DUCTOS.</li> <li>6. CARPINTERIAS</li> </ol>  |   |
| 15  | CAV - DICTAMENES DE RESTAURACIÓN  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL DE LA GALERÍA.</li> <li>2. PROPUESTA DE REINTEGRACIÓN DE CHIMENEA ANTIGUA.</li> <li>3. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA FUENTE.</li> </ol>       |  |
| 16  | CAV - CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MONUMENTO ARTISTICO UBICADO EN TONALÁ 20 | <p>REPORTE FINAL TNL 20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLANTA BAJA.</li> <li>2. PRIMER NIVEL.</li> <li>3. SEGUNDO NIVEL.</li> <li>4. CUBO DE ESCALERA.</li> <li>5. JARDIN.</li> <li>6. FACHADA PRINCIPAL</li> </ol> |  |
| 17  | CAV - PRIMER NIVEL 1  |  |  |
| 18  | CAV - PRIMER NIVEL 2  |  |  |
| 19  | CAV - PLANOS  |  |  |
| 20  | CAV - SEGUNDO NIVEL   |  |  |
| 21  | CAV - PLANTA BAJA   |  |  |

**INSTALACIONES ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ELEMENTOS ACCESORIOS**

| NO. | IDENTIFICADOR                                   | DETALLES | IMAGEN DE REFERENCIA |
|-----|---|----------|----------------------|
| 22  | SISTEMAS Y COMUNICACIÓN - MANUALES Y GARANTÍAS  |          |                      |
| 23  | EQUIPOS Y SISTEMAS - MANUALES Y GARANTÍAS       |          |                      |
| 24  | SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO - MANUALES Y GARANTÍAS |          |                      |
| 25  | CCTV Y CA - CARPETA ENTREGA DEL PROVEEDOR       |          |                      |
| 26  | NIVEL 3 - COCINA                                |          |                      |
| 27  | NIVEL 2 - COCINA                                |          |                      |
| 28  | CATÁLOGO DE OBJETOS DE ARTE Y DECORACIÓN TOMO 1 | AÑO 2019 |                      |
| 29  | CATÁLOGO DE OBJETOS DE ARTE Y DECORACIÓN TOMO 2 | AÑO 2019 |                      |