







REGULARIZACION

OBRA · CASA HABITACION

propietario
JORGE WILMAR GIRALDO MURIEL Y COPROP.

ubicacion: **CERRADA VICTORIA No.
FRACC. ESTE LADERA DEL ORIENTE**

municipio: **Tuxtla Gutiérrez** estado: **Chiapas**

folio de alineamiento *SDU/DCU/PL/ALyNO/1883/2023 FECHA 18 DE SEPT. DEL 2023

Director Responsable de Obra ING. PEDRO PEREZ LOPEZ D.R.O. 1211	firma
--	--------------

acotación	escala	fecha
metros	1:75	ENERO - 2024

director de control urbano

jefe de departamento

Director Responsable de Obra
ING. PEDRO PEREZ LOPEZ
D.R.O. 1211


acotación
metro

fecha **ENERO - 2024**



PLANTA BAJA. 1: 75

ESCALA _____



ARQUITECTONICO

PLANO