



SIMBOLOGIA GENERAL PARA INSTALACIONES

—	TUBERIA AGUA FRIA	LVDR.	LAVADERO	+	VENTILADOR DE TECHO
- - -	TUBERIA AGUA CALIENTE	COL.	COLADERA	⊗	REFLECTOR EN PISO
-	REGISTRO SANITARIO	FREG.	FREGADERO	⊗	SALIDA DE CENTRO
- - -	DRENAJE AGUAS NEGRAS	PEND.	PENDIENTE	⊗	REFLECTOR EN MURO
- - -	DRENAJE AGUA FLUVIAL	LVDR.	LAVADERA	⊗	ARBOTANTE EN MURO
o-o-o	VALVULA DE CONTROL	TARJA	TARJA	⊗	APAGADOR DE ESCALERA
o	PICHANCHA	ESTF.	ESTUFA	⊗	CONTACTO DUPLEX
o	COLADERA UNIVERSAL	REFRI.	REFRIGERADOR	⊗	SALIDA PARA TIMBRE
o	BOMBA	CAL.	CALENTADOR	⊗	SALIDA PARA TELMEX
o	TUBO VENTILADOR	CAJ.	CAJA CUADRADA 4"x4"	⊗	SALIDA DE TELECALE
o	VALVULA DE FLOTADOR	MEDID.	MEDIDOR DE LA C.F.E.	⊗	CONTROL DE VENTILADOR
o	BAJA AGUAS NEGRAS	INTERR.	INTERRUPTOR GENERAL	⊗	CENTRO DE CARGAS
o	BAJA AGUA FLUVIAL	CONTA.	CONTACTO EN PISO	⊗	REGISTRO ELECTRICO
o	W.C.			⊗	MANGUERA POR LOSA
o	LAV.			⊗	MANGUERA POR PISO
o	REG.			⊗	INTERFON

EL QUE SUSCRIBE: **ING. VICTOR FLORES COBOS**, CED. PROF. 5137475, D.R.O. 114/IDU-2022

Bajo protesta de decir la verdad, declaro que los datos aquí consignados son reales para los efectos legales a que haya lugar, de lo contrario me hará acreedor a las sanciones establecidas en los artículos 429, 430 y 431 fracción I del Reglamento de Construcción, que a la letra dice:

Art. 429.- Se sancionará a los propietarios o poseedores, titulares, directores responsables de obra y peritos responsables con multa equivalente hasta el 10% del valor del inmueble:

I.- Cuando estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido previamente la licencia respectiva de acuerdo al reglamento.

II.- Cuando se hubieran violado los estados de suspensión o clausura de la obra.

III.- Cuando se hubieran realizado las obras o instalaciones sin contar con la licencia correspondiente, y las mismas no estuvieran regularizadas.

Art. 430.- Los titulares o este Reglamento no previstos en los artículos que anteceden se sancionarán con multas de trescientos sesenta mil pesos vigentes.

Art. 431.- La dirección podrá revocar toda autorización, licencia o constancia cuando:

I.- Se haya emitido en bases en informes o documentos falsos o erróneos, o emitidos con dolo o error.

NOMBRE DEL CORRESPONSABLE: _____
TIPO DE CORRESPONSABILIDAD: _____
FIRMA DEL CORRESPONSABLE: _____ **FIRMA DEL D.R.O.:** _____

TABLA DE DATOS TECNICOS DEL PROYECTO

SIMBOLOGIA	PLANTA BAJA	1er. PISO	2do. PISO	3er. PISO	---	---	SUBTOTAL
OBRA NUEVA	0000.00 M2	0000.00 M2	0000.00 M2	0000.00 M2	M2	M2	0000.00 M2
AMPLIACION	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2
REMODELACION	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2
REGULARIZACION	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M2
SUPERFICIE DEL TERRENO:		SUPERFICIE DESCUBIERTA:		AREA TOTAL DE CONSTRUCCION:			
460.00 m2		0000.00 M2		0000.00 M2.			
NUM. DE NIVELES:	NUMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO:	ALINEAMIENTO DE BANQUETA:	PORCENTAJE DE AREA DESCUBIERTA:	COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO:			
01	00	0.00 ML	00.00%	0.00%			

SELLOS Y FIRMAS DE DESARROLLO URBANO

Coordinación de Planeación y Licencias _____ Dirección de Desarrollo Urbano _____ SELLOS DE LA DIRECCION _____

FIRMAS Y SELLOS DEL COLEGIO

Sello del Colegio _____ Firma del Presidente del Colegio _____

USO O DESTINO: *****

PROPIETARIO: ***** PLANOS: TOPOGRAFICO

UBICACION: CALLE CONCORDIA COL. INSURGENTES CIUDAD DEL CARMEN, CAMP. CONTENIDO: PLANO DE LOCALIZACION

CLAVE CATASTRAL: 0400 1003 0900 0101 0045 0000 1000000 CUENTA PREDIAL: U32516

LOGOS: Acotaciones: EN METROS Escala: 1:200 CLAVE: B-001

Proyecto: ARQ. GILBERTO J. BOLANOS CASTELLANOS Fecha: ENERO - 2025 Dwg: _____

poligono terreno malibran

esc: 1/75